

УДК 620.179.14

СТРУКТУРНАЯ И ФАЗОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
РЕЛАКСАЦИОННОЙ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ  
ФЕРРОМАГНИТНОГО ТЕЛА

С. Г. САНДОМИРСКИЙ

ГНУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
НАН Беларусь»,  
Минск, Беларусь

Магнитный анализ металлов и сплавов разделяют на структурный и фазовый. Основными магнитными параметрами сталей, чувствительными к их структуре (уровню напряжений, величине зерна, дефектов в кристаллической решетке и др.), являются коэрцитивная сила  $H_C$  и остаточная намагниченность  $M_R$ . Фазочувствительной магнитной характеристикой считается намагниченность  $M_S$  технического насыщения. Но, в последнее время, как и структуро-, и фазо-чувствительный параметр используют релаксационную коэрцитивную силу  $H_{re}$  изделия.


Целью работы является определение условий, при которых  $H_{re}$  стальных изделий обладает высокой чувствительностью к изменениям их структуро- и фазо-чувствительных магнитных характеристик.

Задача расчета  $H_{re}$  изделий по их размагничивающему фактору  $N$  и результатам измерения основных магнитных параметров предельной петли гистерезиса материала изделий ( $H_C$ ,  $M_R$  и  $M_S$ ) решена автором в [1]:

$$H_{re} \approx H_C \left[ 1 + 0,64 \left( 1 - \frac{M_R}{M_S} \right)^2 \right] + \frac{4}{3} M_R \left( 1 - \frac{M_R}{M_S} \right)^2 N. \quad (1)$$

По (1) и формулам для расчета  $N$  ферромагнитных тел зависимости  $H_{re}$  изделий от технологических факторов могут быть рассчитаны по результатам измерения  $H_C$ ,  $M_S$  и  $M_R$  материала изделий (рис. 1).

$H_C$ ,  $H_{re}$ , кА/м



X – расчет по (1); O – экспериментальные результаты по [2]

Рис. 1. Влияние температуры  $T_{\text{отп}}$  отпуска цилиндров из стали 40Х на их  $H_C$  (●) и  $H_{re}$  (○, X)

Это позволяет использовать (1) для анализа влияния магнитных свойств и размеров изделий на их  $H_{re}$ .

Для проведения анализа воспользуемся чувствительностью  $S_x^{H_{re}}$  величины  $H_{re}$  к параметру  $x$  (в качестве  $x$  могут быть  $H_C$ ,  $M_S$ ,  $M_R$  или  $N$ ) [3]:

$$S_x^{H_{re}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta H_{re}/H_{re}}{\Delta x/x} = \frac{x}{H_{re}} H'_{re,x}, \quad (2)$$

где  $\Delta H_{re}$  – изменение  $H_{re}$  при изменении  $\Delta x$  параметра  $x$  и постоянстве других параметров;  $H'_{re,x}$  – производная  $H_{re}$  по параметру  $x$ .

Чувствительность  $S_x^{H_{re}}$  показывает, в какой степени изменение параметра  $x$  изменяет  $H_{re}$ . Из (2) с учетом (1) получим:

$$S_{H_C}^{H_{re}} = \left\{ 1 + \frac{4}{3[0,64 + (1 - K_{II})^{-2}]} \xi \right\}^{-1}; \quad (3)$$

$$S_{M_R}^{H_{re}} = \frac{(1 - 3K_{II})4\xi/3 - 1,28K_{II}}{(1 - K_{II})[0,64 + (1 - K_{II})^{-2} + 4\xi/3]}; \quad (4)$$

$$S_{M_S}^{H_{re}} = \frac{2K_{II}(0,64 + 4\xi/3)}{(1 - K_{II})[0,64 + (1 - K_{II})^{-2} + 4\xi/3]}; \quad (5)$$

$$S_N^{H_{re}} = \left\{ 1 + \frac{3[0,64 + (1 - K_{II})^{-2}]}{4\xi} \right\}^{-1}, \quad (6)$$

где  $\xi = M_R N / H_C$ ;  $K_{II} = M_R / M_S$ .

Отметим, что в практически возможном диапазоне изменения  $K_{II}$  сталей ( $0,4 \leq K_{II} \leq 0,8$ ) при любом  $0 \leq \xi < \infty$  чувствительности  $S_{H_C}^{H_{re}}$ ,  $S_{M_S}^{H_{re}}$  и  $S_N^{H_{re}}$  положительны, а  $S_{M_R}^{H_{re}}$  отрицательна. Это означает, что увеличение параметров  $H_C$ ,  $M_S$  и  $N$  приводит к увеличению  $H_{re}$ , а увеличение  $M_R$  – к уменьшению  $H_{re}$ . При любых  $K_{II}$  и  $\xi$  верны тождества:

$$S_{H_C}^{H_{re}} + S_{M_R}^{H_{re}} + S_{M_S}^{H_{re}} \equiv 1; \quad (7)$$

$$S_{H_C}^{H_{re}} + S_N^{H_{re}} \equiv 1. \quad (8)$$

Из (7) и (8) следует так же:  $S_{M_R}^{H_{re}} + S_{M_S}^{H_{re}} \equiv S_N^{H_{re}}$  (9)

Для анализа представляют интерес значения чувствительностей  $S_x^{H_{re}}$  в предельных случаях возможного диапазона изменения  $\xi$ . При  $\xi = 0$  (то есть при  $N = 0$  – для  $S_x^{H_r}$  материала) из (3–5) получим:

$$S_{H_C}^{H_r} = 1; \quad (10)$$

$$S_{M_S}^{H_r} = -S_{M_R}^{H_r} = \frac{1,28K_{II}(1 - K_{II})}{1 + 0,64(1 - K_{II})^2}. \quad (11)$$

При  $\xi \gg 1$  из (3–6) получим:

$$S_{H_C}^{H_{re}} \approx 0; \quad (3/); \quad S_{M_R}^{H_{re}} \approx \frac{1 - 3K_{II}}{1 - K_{II}}; \quad (4/); \quad S_{M_S}^{H_{re}} \approx \frac{2K_{II}}{1 - K_{II}}; \quad (5/); \quad S_N^{H_{re}} \approx 1. \quad (6)$$

При этом тождество (7) и (9) преобразуются в равенство

$$S_{M_R}^{H_{re}} + S_{M_S}^{H_{re}} \approx 1. \quad (7)$$

В работе представлены результаты расчета чувствительностей  $S_x^{H_{re}}(\xi)$  (при  $x = H_C, M_S, M_R$  и  $N$ ) по (3–6) для изделий из различных материалов и размеров. Проанализированный диапазон изменения параметров  $K_\Pi$  и  $\xi$  охватывает весь, практически возможный, диапазон изменения магнитных свойств и размеров стальных изделий, подвергающихся магнитной структуроскопии.

Результаты анализа показали, что:

– если зависимость  $H_C$  стали от технологического фактора имеет монотонный и однозначный характер, использовать результат измерения  $H_{re}$  изделий из этой стали для магнитной структуроскопии не имеет смысла, так как  $H_C$  изделия, равная  $H_C$  его материала, может быть измерена проще, точнее и не зависимо от изменения размеров изделий.

– условиями эффективного использования  $H_{re}$  изделий в качестве структурочувствительного параметра является монотонное изменение  $M_R$  материала изделий под влиянием технологических факторов при немонотонном изменении или постоянстве  $H_C$  и  $M_S$ . При этом  $K_\Pi = M_R/M_S$  петли гистерезиса материала должен превышать 0,6, а параметр  $\xi = M_R N / H_C$  изделия – 8. Тогда  $H_{re}$  изделия может быть в 2–7 раз более чувствительна к структурным превращениям материала, вызывающим изменения его  $M_R$ , чем сам параметр  $M_R$ .

– условиями эффективного использования  $H_{re}$  изделий в качестве фазочувствительного параметра является монотонное изменение  $M_S$  материала изделий под влиянием технологических факторов при постоянстве или противоположно направленном изменении  $M_R$ . При этом  $K_\Pi$  материала должен превышать значение 0,6, а параметр  $\xi$  изделия – значение 8. Тогда  $H_{re}$  изделия может быть в 3–8 раз более чувствительна к фазовым превращениям в материале, вызывающем изменения его  $M_S$ , чем сам параметр  $M_S$ .

– с использованием формулы (1) и формул для расчета центрального коэффициента  $N$  размагничивания тел различной формы зависимости  $H_{re}$  изделий от технологических факторов могут быть рассчитаны по справочным результатам измерения основных магнитных параметров ( $H_C, M_S$  и  $M_R$ ) материала изделий.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сандомирский, С. Г. Расчет релаксационной коэрцитивной силы ферромагнитного тела / С. Г. Сандомирский // Электротехника. – 2011. – № 2. – С. 58–62.
2. Михеев, М. Н. Неразрушающий магнитный контроль закаленных и отпущенных изделий из низколегированных конструкционных и простых углеродистых сталей / М. Н. Михеев, Э. С. Горкунов, Ф. Н. Дунаев // Дефектоскопия. – 1977. – № 6. – С. 7–13.
3. Сандомирский, С. Г. Анализ структурной и фазовой чувствительности релаксационной коэрцитивной силы ферромагнитного тела / С. Г. Сандомирский // Контроль. Диагностика. – 2011. – № 9. – С. 19–24.

E-mail: sand@iaph.bas-net.by